

Wäschetrockner Sicherheitsmassnahme

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: ÜBERHITZUNGSRISIKO MIT EVENTUELLER BRANDGEFAHR



Bei einer sehr begrenzten Anzahl von Wäschetrocknern Merker Vento 230, die im Jahr 2002 gefertigt wurden, kann es zu einer Überhitzung eines elektrischen Bauteils kommen, was in sehr seltenen Fällen zu einer potentiellen Brandgefahr führen kann.

Besitzer von Wäschetrocknern Merker Vento 230 werden gebeten, den folgenden Sicherheitshinweis zu befolgen.




Bei einer sehr begrenzten Anzahl von Wäschetrocknern Merker Vento 230, die im Jahr 2002 gefertigt wurden, kann es zu einer Überhitzung eines elektrischen Bauteils kommen, was in sehr seltenen Fällen zu einer potentiellen Brandgefahr führen kann.

Wir haben uns bei all unseren Produkten zur Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards, erstklassiger Produktqualität und Zuverlässigkeit verpflichtet. Deshalb haben wir diese freiwillige Sicherheitsmassnahme gestartet. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

1. So überprüfen Sie, ob Ihr Wäschetrockner betroffen ist:

Sehen Sie sich bitte das oben abgebildete Gerät genau an. Ähneln es Ihrem Gerät, hat Ihr Gerät auch eine quadratische Tür (es ist nicht massgeblich, ob das Gerät ein Display hat oder nicht)? Wenn nein, ist Ihr Gerät nicht betroffen. Wenn ja, fahren Sie bitte fort.

Als nächstes brauchen Sie die Modellnummer. Diese befinden sich auf der Innenseite der Tür Ihres Wäschetrockners (siehe Abbildung).



20420226114

2. Sieht Ihre Modellnummer der oben abgebildeten ähnlich und beginnt die Nummer mit 02042? Dann könnte ihr Gerät betroffen sein. Bitte kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 0844 844 222.