

RÜCKRUF HINWEIS

Marker ruft die Kingpin 10 & 13 Tourenbindung, Model 2017-2018, zurück. Betroffen sind Modelle, die zwischen Anfang 2017 und Mitte 2018 im Handel verkauft wurden.



KINGPIN 10 & 13
GOLD



KINGPIN 10 & 13
KUPFER

Risiko: Die Ursache für die Rückrufaktion sind die Pins am Vorderbacken, die unter bestimmten Umständen brechen können. Dies kann zu verminderten Auslöse-, bzw. Haltewerten und damit zu einer möglichen Sturzgefahr führen.

Betroffene Produkte:



Mit dieser Seriennummer auf der Ferse hinten kann ermittelt werden ob die Bindung betroffen ist oder nicht. Sollte sich die Seriennummer innerhalb dieser Range befinden dann sollte die Bindung ausgetauscht werden.

KingPin 10
→ 337804 – 418632

KingPin 13
→ 337798-411728

Abhilfe: Klären Sie alle Details mit Marker oder Ihrem Fachhändler. Falls Sie betroffen sind, benutzen Sie die Bindungen bitte nicht mehr und lassen Sie diese bei einem autorisierten Marker Händler überprüfen. Betroffene Vorderbacken werden ohne Kosten ersetzt.

Für weitere Informationen:

+41 41 769 7220

sales@voelkl.ch

<https://www.marker.net/de/service-hilfe/recall/>