

Consignes de sécurité importantes

Article U7301CH radiateur à huile, n° de série (Fabr. Nr.) 05/17

Les radiateurs à huile U7301CH portant le **numéro de série (Fabr. Nr.) 05/17** présentent parfois une erreur de production qui peut entraîner une fuite d'huile lors de la mise en service.

Le numéro de série est imprimé sur la plaque signalétique sous l'emballage et sur le côté de l'appareil :

Emballage



Appareil



De plus, les radiateurs concernés sont reconnaissables visuellement. Nous pensons que les radiateurs défectueux peuvent être détectés grâce à la caractéristique suivante (les images du radiateur ont été prises en vue de dessus) :

Appareil défectueux : Les stries fines présentent une bosse dans la zone médiane (entourée en rouge).



Appareil en état de marche : Pas de bosse au niveau des stries fines.



Si vous possédez un radiateur à huile neuf ou inutilisé présentant le numéro de série (Fabr. Nr.) 05/17 et/ou des bosses au niveau des stries (voir les photos ci-dessus), cessez immédiatement de l'utiliser et contactez-nous pour savoir comment procéder.

Rotel AG
Parkstrasse 43
5012 Schönenwerd
+41 62 787 77 00

Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre collaboration.