

Importanti informazioni per la sicurezza

Articolo U7301CH Radiatore a olio, numero di fabbricazione (Fabr. Nr.) 05/17

I radiatori a olio U7301CH con il **numero di fabbricazione (Fabr. Nr.) 05/17** presentano sporadicamente un difetto di produzione che durante la messa in servizio può provocare una fuoriuscita di olio.

Il numero di fabbricazione è stampato sulla targhetta segnaletica che si trova sul lato inferiore dell'imballaggio, nonché lateralmente sull'apparecchio.

Imballaggio



Apparecchio



I radiatori interessati presentano un aspetto visivo insolito. Attualmente si suppone che i radiatori difettosi possano essere riconosciuti e circoscritti sulla base della seguente caratteristica (le immagini sono state riprese nella vista dall'alto sul radiatore).

Apparecchio difettoso: le nervature sottili mostrano nella regione centrale un'ammaccatura (segnalata in rosso).



Apparecchio non difettoso: nessuna ammaccatura nelle nervature sottili.



Se in possesso di un radiatore a olio nuovo o non utilizzato, appartenente al lotto di fabbricazione (Fabr. Nr.) 05/17 e/o con ammaccature nelle scanalature (si vedano le immagini precedenti), si raccomanda di sospendere immediatamente l'uso e mettersi in contatto con noi, per stabilire come procedere.

Rotel AG
Parkstrasse 43
5012 Schönenwerd
062 787 77 00

Porgendo le più sentite scuse per il disagio, si ringrazia per la collaborazione.