CREATIVE TECHNOLOGY.

Appel à contrôle de sécurité
EDELRID Turn

Isny, le 22.03.19
EDELRID demande aux détenteurs de la poulie « Turn » d'en contrôler le rivetage. Le lot concerné porte le numéro XXXX 18-150 (XXXX correspond à un numéro de série individuel et est sans objet pour le contrôle).

Turn
71789

Contexte :
Un défaut a été constaté sur le rivetage d'une poulie. L'axe reliant la poulie et les deux joues n'avait pas été entièrement riveté, ce qui a été constaté sur une seule poulie. Dans un tel cas, l'une des joues risque de se détacher et de libérer accidentellement la corde.
La poulie concernée est commercialisée sous le nom de « Turn ».
Il n'est pas exclu que d'autres poulies du même lot présentant un rivetage défectueux soient en circulation.

Pour préserver la sécurité de ses clients, EDELRID a décidé de procéder à un appel à contrôle de sécurité.
Il est demandé aux détenteurs de poulies portant la désignation « Turn » et faisant partie du lot XXXX 18-150 de vérifier que le diamètre de la tête du rivet sur la joue est d'au moins 8,7 mm.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir des instructions de contrôle détaillées :

Voir les instructions de contrôle

Si votre poulie est concernée, cessez immédiatement de l'utiliser et renvoyez-la à EDELRID pour la faire remplacer gratuitement.

Vous avez des questions ? Lisez notre foire aux questions (FAQ)

EDELRID GmbH & Co. KG | Achener Weg 66, 88316 Isny im Allgäu, Allemagne
Téléphone +49 (0) 7562 981-0 | service@edelrid.de | www.edelrid.de