

Azione di messa in sicurezza delle asciugatrice

COMUNICAZIONE IMPORTANTE DI MESSA IN SICUREZZA: POTENZIALE RISCHIO DI INCENDIO



Abbiamo verificato che, su di un numero ristretto di asciugatrici a marchio Merker Vento 230 realizzate nel 2002, uno dei componenti elettronici può surriscaldarsi e, in casi molto rari, causare un potenziale pericolo d'incendio.

I proprietari di asciugatrici Merker Vento 230 sono pregati di effettuare immediatamente le opportune verifiche come indicato nella presente.




Abbiamo verificato che, su di un numero ristretto di asciugatrici a marchio Merker Vento 230 realizzate nel 2002, uno dei componenti elettronici può surriscaldarsi e, in casi molto rari, causare un potenziale pericolo d'incendio.

Ci impegniamo di rispettare i più elevati standard di sicurezza, qualità nella lavorazione e affidabilità per tutti i nostri prodotti. Per questo motivo, abbiamo spontaneamente posto questa misura di sicurezza gratuita. Siamo estremamente dispiaciuti per tutti gli eventuali problemi che l'adozione di questa misura di sicurezza potrebbe causare e ringraziamo fin d'ora per la collaborazione e la pazienza.

1. Per verificare se la Sua asciugatrice è affetta dal problema di cui trattasi, La preghiamo di attenersi alla procedura descritta qui di seguito:

Verificare il numero di modello e la data FD. Tali numeri si trovano sulla targhetta dei dati dell'asciugatrice, posizionata all'interno dello sportello anteriore dell'asciugatrice oltre che sul retro dell'elettrodomestico.

Il numero modello si trova all'interno dello sportello della propria asciugatrice.



20420226114

2. Il numero del suo modello risulta simile a quello indicato sopra ed inizia con il numero 02042? E' quindi possibile che il vostro dispositivo sia influenzato dal problema. La preghiamo di contattarci al numero di telefono 0844 844 222.