

# Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung EDELRID HMS Bulletproof Triple / Triple FG

Isny, den 17.07.2018

EDELRID ruft die Besitzer von HMS Bulletproof Triple und HMS Bulletproof Triple FG dazu auf, die Schnappernieten ihrer Karabiner zu überprüfen. Betroffen sind die Karabiner mit den Chargennummern 01/2018 und 02/2018.



HMS Bulletproof Triple  
73727



HMS Bulletproof Triple FG  
73728



Jul<sup>2</sup> Belay Kit  
Bulletproof Triple  
73732



Mega Jul Sport Belay Kit  
Bulletproof Triple  
73735

## Hintergrund:

Es wurde ein Karabiner mit einem Defekt am Schnapper gefunden. Bei dem Defekt handelt es sich um einen Schnapperniet, der nicht vernietet wurde und in der Benutzung herausfallen könnte. Der betroffene Karabiner ist ein HMS Bulletproof Triple FG. In einer Untersuchung des Vorfalls wurde festgestellt, dass sich möglicherweise weitere Karabiner dieses Typs mit einem vergleichbaren Fehler im Markt befinden könnten.

Im Interesse der Kundensicherheit hat sich EDELRID dazu entschlossen, einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Die Besitzer von HMS Bulletproof Triple und HMS Bulletproof Triple FG werden aufgerufen zu überprüfen, ob die Niete an ihren Karabinern vollständig vernietet sind. **Zur Prüfanweisung.**

Ein betroffener Karabiner muss umgehend der Nutzung entzogen und zum kostenlosen Austausch an EDELRID zurückgeschickt werden.

**Fragen?** Bitte lesen Sie die Frequently Asked Questions (FAQ)