

# Appel à contrôle de sécurité

## EDELRID HMS Bulletproof Triple / Triple FG

Isny, le 17.07.2018

EDELRID demande aux détenteurs de HMS Bulletproof Triple et HMS Bulletproof Triple FG de contrôler les rivets de doigt de leurs mousquetons. Les mousquetons concernés sont ceux portant les numéros de lot 01/2018 et 02/2018.



HMS Bulletproof Triple  
73727



HMS Bulletproof Triple FG  
73728



Jul<sup>2</sup> Belay Kit  
Bulletproof Triple  
73732



Mega Jul Sport Belay Kit  
Bulletproof Triple  
73735

### Contexte :

Un défaut a été constaté sur le doigt d'un mousqueton. Il s'agissait d'un rivet n'ayant pas été riveté et risquant donc de se détacher en cours d'utilisation. Le mousqueton en question est un HMS Bulletproof Triple FG. Une enquête sur l'incident a conclu que d'autres mousquetons de ce type avec un défaut similaire pouvaient potentiellement se trouver sur le marché.

Pour préserver la sécurité de ses clients, EDELRID a décidé de procéder à un appel à contrôle de sécurité. Il est demandé aux détenteurs de HMS Bulletproof Triple et HMS Bulletproof Triple FG de s'assurer que les rivets de leurs mousquetons sont correctement rivetés. **Voir les instructions de contrôle.**

Si votre mousqueton est concerné, cessez immédiatement de l'utiliser et renvoyez-le à EDELRID pour le faire remplacer gratuitement.

**Vous avez des questions ?** Lisez notre foire aux questions (FAQ)