

Invito ad un controllo di sicurezza **EDELRID HMS Bulletproof Triple / Triple FG**

Isny, 17 luglio 2018

EDELRID invita i possessori di HMS Bulletproof Triple e di HMS Bulletproof Triple FG a controllare i perni rivettati delle leve dei loro moschettoni. I moschettoni in questione sono quelli con numero di lotto 01 /2018 e 02/2018.



HMS Bulletproof Triple
73727



HMS Bulletproof Triple FG
73728



Jul² Belay Kit
Bulletproof Triple
73732



Mega Jul Sport Belay Kit
Bulletproof Triple
73735

Contesto

È stato trovato un moschettone con la leva difettosa. Il difetto consiste in un perno della leva che non è stato ribadito e che potrebbe pertanto sfilarsi durante l'uso. Il moschettone in questione è l'HMS Bulletproof Triple FG. Nel corso di una verifica di quanto accaduto è stato constatato che potrebbero essere presenti sul mercato anche altri moschettoni dello stesso tipo con un difetto analogo.

Nell'interesse della sicurezza dei propri clienti, EDELRID ha deciso di invitarli ad effettuare un controllo di sicurezza. I possessori di HMS Bulletproof Triple e di HMS Bulletproof Triple FG vengono pertanto invitati a controllare se i perni dei loro moschettoni sono ribaditi correttamente. **Vai alle istruzioni per il controllo.**

Ogni moschettone difettoso deve essere immediatamente ritirato dall'uso e spedito a EDELRID, che provvederà a sostituirlo gratuitamente.

Domande? Consultate le Domande Frequenti (FAQ)