

SICHERHEITSWARNUNG FÜR 1-PHASIGE ENTWÄSSERUNGSPUMPEN GRUNDFOS UNILIFT AP 12, AP 35 UND AP 50 AUS DEM ZEITRAUM KW 1/2017 bis KW 2/2018

In freiwilliger Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) veröffentlicht die Grundfos Pumpen AG eine Sicherheitswarnung und bittet Sie um entsprechende Beachtung. Es besteht während der Inbetriebnahme und beim Betrieb in transportablen Anwendungen das Risiko eines Stromschlags. Die betroffenen Pumpen werden von Grundfos kostenlos nachbearbeitet.

Welche Produkte sind betroffen?

Diese Sicherheitswarnung gilt für folgende **Grundfos Entwässerungspumpen aus dem Produktionszeitraum von KW 1 (2017) bis KW 2 (2018)**..:

- UNILIFT AP 12, 1-phasig
- UNILIFT AP 35, 1-phasig
- UNILIFT AP 50, 1-phasig



UNILIFT AP 12



UNILIFT AP 35



UNILIFT AP 50

Diese Pumpen wurden ausschließlich über den Fachgrosshandel vorrangig für eine gewerbliche Nutzung vertrieben. Insgesamt sind weniger als 300 Produkte, die betroffen sein könnten, in den Markt gelangt.

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?


Aufgrund von eigenen Untersuchungen hat die Firma Grundfos festgestellt, dass unter bestimmten Bedingungen **während der Inbetriebnahme und danach nur beim Betrieb in transportablen Anwendungen** von den betroffenen Produkten das **Risiko eines Stromschlags** ausgehen kann.

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Solange Sie nicht sicher sind, ob Ihr Produkt betroffen ist, stellen Sie sicher, das Produkt **während des Betriebs nicht zu berühren!**

Vorgehensweise für die Ermittlung betroffener Produkte:

1. Prüfen Sie das Typenschild auf der Oberseite der Pumpe




2. Gleichen Sie die **Produktnummer** Ihrer Pumpe mit der hinterlegten **Produktliste (LINK)** ab. Nur die **Produktnummern aus der Liste** sind möglicherweise betroffen.

3. Wenn die Produktnummer betroffen ist, ermitteln Sie den **P.c - Code (Produktionscode)** in der **linken, unteren Ecke des Typenschilds**

Beispiel

P.c.: **1809**
18 **Produktionsjahr 2018**
09 **Produktionswoche KW 09**



Alle **Produktionscodes** zwischen **P.c.:** 1701 und 1802 (**Produktionsjahr 2017, KW 1 bis Produktionsjahr 2018, KW 2**) sind betroffen. Diese Produkte stellen **in transportablen Anwendungen** ein Risiko dar und dürfen nicht mehr weiter betrieben werden.

Dauerhaft in Betrieb befindliche Pumpen in stationären Installationen können als sicher erachtet werden, wenn Sie den sicherheitstechnischen Anforderungen der IEC 60364 entsprechen und mit Fehlerstromschutzschalter fachgerecht in Betrieb genommen wurden.

Bei betroffenen Produkten führt Grundfos eine **kostenlose Nachbearbeitung** durch. Hierzu müssen Sie das Produkt versandfertig in eine Kartongabe verpacken und mit ausgedrucktem und ausgefülltem **Warenbegleitschein (LINK)** an folgende Adresse senden:

GRUNDFOS Pumpen AG
Repair & Analysis Center /RA 217

**Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Schweiz**

Zu der Pumpe fügen Sie bitte den Warenbegleitschein hinzu mit folgenden wichtigen Daten:

1. **Erstellte Rechnung** zur Erstattung aller angefallenen Kosten inkl. Handling, Verpackung & Versand in Höhe von Pauschal 60CHF zzgl. MwSt. ausgestellt auf

**GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Switzerland**

2. Angabe von

a. **Rücksendeadresse**

b. **Ansprechpartner** inkl. Telefonnummer, für etwaige Rückfragen

Nach Überarbeitung des Produkts erfolgt ein umgehender, kostenloser Versand an die angegebene Adresse.

Adresse für Rückfragen

**GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Switzerland**

Bei **Fragen zum Ablauf** steht Ihnen die Grundfos **Service-Hotline** unter der Tel-Nr.:

Schweiz +41 44 806 8250

zur Verfügung.