

Wichtiger Sicherheitshinweis

Artikel U7301CH Ölradiator, Fabr. Nr. 05/17

Die Ölradiatoren U7301CH mit der **Fabrikationsnummer 05/17**, weisen vereinzelt einen Produktionsfehler auf, der bei Inbetriebnahme zu Öl-Austritt führen kann.

Die Fabrikationsnummer ist auf dem Typenschild aufgedruckt, das sich auf der Unterseite der Verpackung, sowie seitlich am Gerät befindet:

Verpackung



Gerät



Zudem zeigen die ausgefallenen Radiatoren eine visuelle Auffälligkeit. Wir gehen momentan davon aus, dass die fehlerhaften Radiatoren anhand des folgenden Merkmales erkannt und eingegrenzt werden können (die Bilder wurden mit der Sicht von oben auf den Radiator aufgenommen):

Fehlerhaftes Gerät: Die dünnen Rippen zeigen im mittleren Bereich eine Delle auf (rot eingekreist).



Einwandfreies Gerät: Keine Dellen in den dünnen Rippen.



Falls Sie einen neuen oder ungebrauchten Ölradiator der Fabrikationscharge 05/17 und/oder mit Dellen in den Rippen (siehe Bilder oben) besitzen, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein und kontaktieren Sie uns bitte, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Rotel AG
Parkstrasse 43
5012 Schönenwerd
062 787 77 00

Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie aufrichtig um Entschuldigung und danken Ihnen für Ihre Hilfe.