

HONDA

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Honda EU22i Générateur portable

FUITE DE CARBURANT AU ROBINET D'ESSENCE


Vérifiez ci-dessous si votre génératrice est concernée par ce rappel.



Numéro de série

Modèle concerné	du numéro de série	au numéro de série
EU22i	EAMT-1000001	EAMT-1265586

Les unités précédemment réparées portent une étiquette 7EP et ne font plus partie du présent rappel.



L'étiquette se trouve sous le couvercle

Quel est le problème?

Sur certaines unités, les vis utilisées pour assembler le robinet de carburant peuvent se desserrer pendant l'utilisation et provoquer une fuite de carburant, l'essence peut s'enflammer en présence d'une étincelle ou d'une flamme.

Une fuite de carburant causée par ce problème se remarque généralement par une forte odeur de carburant avant, pendant ou après le fonctionnement de la machine ou éventuellement par la présence de carburant sous le générateur.

Que convient-il de faire?

Si vous possédez un générateur EU22i, vous devrez vérifier si le numéro de série se situe dans la plage de numéros de série concernée et qu'il n'a pas encore été réparé, si tel est le cas nous vous recommandons vivement d'arrêter d'utiliser votre générateur jusqu'à ce que le défaut soit corrigé par un concessionnaire Honda agréé.

Si vous avez besoin d'aide pour trouver un revendeur, visitez notre site Web: www.Honda.ch