

# HONDA

## AVVISO RICHIAMO DI SICUREZZA

### Generatori portatili Honda EU22i Perdita dal rubinetto della benzina



Controllare qui sotto se il generatore è interessato da questo richiamo.



Numero  
di serie

Modello interessato	Dal numero di serie	Al numero di serie
EU22i	EAMT-1000001	EAMT-1265586

Le macchine riparate in precedenza vengono contrassegnate con un'etichetta 7EP e non sono più interessate da questo richiamo.



L'etichetta si trova sotto il coperchio

### **Di cosa si tratta?**

Su alcuni generatori EU22i, le viti utilizzate per montare il rubinetto del carburante possono allentarsi durante il funzionamento, consentendo la fuoriuscita del carburante dal rubinetto. In caso di perdite di benzina o vapori di benzina, potrebbe verificarsi un incendio.

Una perdita di carburante causata da questo problema si riconosce tipicamente da un forte odore prima, durante o dopo il funzionamento o dalla presenza di carburante sotto il generatore.

### **Come procedere?**

Se si possiede un generatore EU22i, è necessario verificare se il numero di serie rientra nell'intervallo dei numeri di serie interessati e non è stato riparato in precedenza; in tal caso, interrompere l'uso del generatore fino a quando non sarà stato riparato da un concessionario Honda autorizzato.

Per assistenza nella ricerca di un concessionario, visitare il nostro sito web [Honda.ch](http://Honda.ch) o telefonare al numero (xxx) xxx-xx-xxxxxxx per essere ricontattati.