



WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS ÜBERHITZUNGSRISIKO MIT EVTL. BRANDGEFAHR

Haier Waschmaschine, Modelle:

HW-C 1460TVE, HW-C 1470TVE, ProSport 1260, ProSport 1460



Bei einer geringen Anzahl der o.g. Modelle kann ein Betriebsfehler innerhalb der Steuerungseinheit auftreten. Dies kann zu Überhitzung führen und in einigen wenigen Fällen besteht Brandgefahr. Vorbeugend möchten wir die Steuerungseinheit in den Maschinen kostenfrei für Sie austauschen. Diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme haben wir gestartet, um unserer Verpflichtung auf qualitativ hochwertige Produkte gerecht zu werden.

IDENTIFIZIERUNG: Die Seriennummer/Folgenummer und die Modellbezeichnung der Maschine befinden sich auf dem Typenschild oberhalb der Türöffnung. Bitte notieren Sie diese beiden Angaben, bevor Sie die unten genannte Telefonnummer anwählen.



Haier		Waschmaschine	
HW-C 1460TVE	Außeres Maß	850x560x595mm	
Leistung (Scheudern)	630W	Wass. ruck	(2.03x Pa1MPa (PXA
Leistung (waschen)	200W	Waschkapazität	6kg
Leistung (MAX)	2000W	Spannung	(220-240) V ~ 50Hz
Gewicht netto	69kg		
Folgenummer	CE04E01007824671		

Bild: Typenschild

VORGEHENSWEISE:

Bitte rufen Sie die u.g. Telefonnummer an, oder schreiben Sie an die E-Mail-Adresse:

Telefon: +49 (0) 6172 94 54 161

Erreichbar von Montag bis Freitag: 8 bis 16:30 Uhr

Mail: hwre@haier.de

Wir bitten Sie, uns mitzuteilen welche der unten genannten Optionen für Sie zutrifft:

1. die Maschine ist noch in Ihrem Besitz - ein Reparaturtermin wird vereinbart
2. die Maschine ist nicht mehr in Ihrem Besitz – bitte teilen Sie uns dies mit
3. Sie haben die Maschine weitergegeben – bitte teilen Sie uns die neuen Kontaktdaten mit, damit wir den neuen Besitzer kontaktieren können.

Der Wäschetrockner kann weiterhin betrieben werden bis der Reparaturtermin stattgefunden hat. lassen Sie die Maschine bitte nicht ohne Aufsicht laufen und schalten Sie diese nach Beendigung des Wasch- oder Trocknerprogramms vorschriftsmäßig aus. Als verantwortungsvoller Hersteller nimmt Haier die Sicherheit seiner Kunden sehr ernst und möchte sich für eventuell zu erwartende Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Wir danken Ihnen für Ihre Mühe und Zusammenarbeit im Voraus.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

ÜBERHITZUNGSRISIKO MIT EVTL. BRANDGEFAHR



Haier Wäschetrockner, Modellbezeichnung: **HWD70-1482 und HWD80-1482**



Bei einer geringen Anzahl der o.g. Modelle kann ein Betriebsfehler in einem Bestandteil der Bedienblende auftreten. Dies kann zu Überhitzung führen und in einigen wenigen Fällen besteht Brandgefahr. Vorbeugend möchten wir die Komponenten kostenfrei für Sie austauschen. Diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme haben wir gestartet, um unserer Verpflichtung auf qualitativ hochwertige Produkte gerecht zu werden.

IDENTIFIZIERUNG: Die Seriennummer und die Modellbezeichnung der Maschine befinden sich auf dem Typenschild oberhalb der Türöffnung. Bitte notieren Sie diese beiden Angaben, bevor Sie die unten genannte Telefonnummer anwählen.



Haier		Wäschetrockner	
Typ	HWD80-1482	Einlasswasserdruck	(0.03 ≤ P ≤ 1) MPa
Max. Leistungsaufnahme	2000W	Schutzklasse	I
Füllmenge	8kg		IPX4
Netzspannung	(220-240)V~50Hz		
Nettogewicht	75kg		
Serien-Nr.:	CE09K2E0000CFE6L0072		



Bild: Typenschild

VORGEHENSWEISE:

Bitte rufen Sie die u.g. Telefonnummer an, oder schreiben Sie an die E-Mail-Adresse:

Telefon: +49 (0) 6172 94 54 161

Erreichbar von Montag bis Freitag: 8 bis 16:30 Uhr

Mail: hwre@haier.de

Wir bitten Sie, uns mitzuteilen welche der unten genannten Optionen für Sie zutrifft:

1. die Maschine ist noch in Ihrem Besitz - ein Reparaturtermin wird vereinbart
2. die Maschine ist nicht mehr in Ihrem Besitz – bitte teilen Sie uns dies mit
3. Sie haben die Maschine weitergegeben – bitte teilen Sie uns die neuen Kontaktdaten mit, damit wir den neuen Besitzer kontaktieren können.

Der Wäschetrockner kann weiterhin betrieben werden bis der Reparaturtermin stattgefunden hat, lassen Sie die Maschine bitte nicht ohne Aufsicht laufen und schalten Sie diese nach Beendigung des Wasch- oder Trocknerprogramms vorschriftsmäßig aus. Als verantwortungsvoller Hersteller nimmt Haier die Sicherheit seiner Kunden sehr ernst und möchte sich für eventuell zu erwartende Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Wir danken Ihnen für Ihre Mühe und Zusammenarbeit im Voraus.