



Information SECURITE PRODUIT

BOL EN VERRE du Babycook NEO

Opération d'échange sous garantie



Chères clientes, chers clients,

BEABA a identifié un défaut sur certains **bols en verre** du Babycook NEO fabriqués avant le 15/12/2018.

Ce défaut peut entraîner, dans certaines circonstances, une casse du bol en utilisation.

Bien que ce problème ne soit pas dangereux, Beaba a décidé de procéder à une **opération de changement sous garantie des bols pour les séries concernées.**

SUISSE	912643 - BABYCOOK NEO NIGHT BLUE SUISSE	de	0BB00AAAC23158	à	0BB00AAAC23458
SUISSE	912643 - BABYCOOK NEO NIGHT BLUE SUISSE	de	0BB00AAAA69578	à	0BB00AAAA69649
SUISSE	912643 - BABYCOOK NEO NIGHT BLUE SUISSE	de	0BB00AAAA73145	à	0BB00AAAA73292
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	de	0BB00AAAC22859	à	0BB00AAAC22927
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	de	0BB00AAAC23049	à	0BB00AAAC23157
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	de	0BB00AAAA69650	à	0BB00AAAA69738
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	de	0BB00AAAA74478	à	0BB00AAAA74623

Si votre appareil est concerné par cette opération*, merci de vous rapprocher de votre magasin.

Cordialement,
La direction Qualité BEABA

* Cette opération ne concerne pas les versions USA et Chine