

Rückruf

STIHL ruft die Mähköpfe STIHL PolyCut 27-3 und STIHL PolyCut 47-3 zurück.



Bild: STIHL PolyCut 27-3



Bild: STIHL PolyCut 47-3

Bei Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass sich beim Betrieb dieser Mähköpfe die Schraubverbindungen lösen können. Dadurch kann ein Wegschleudern beweglicher Teile nicht ausgeschlossen werden. Durch das Wegschleudern dieser Teile besteht für den Anwender als auch für Dritte **Verletzungsgefahr**.

Betreiben Sie diese Mähköpfe nicht mehr!

Bitte geben Sie diese Mähköpfe gegen Erstattung des Kaufpreises umgehend bei uns zurück. Selbstverständlich beraten wir Sie auch bei der Auswahl eines passenden Ersatzproduktes.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme. Kommen Sie dieser im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt nach.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.