

# Richiamo

**STIHL richiama indietro le testine falcianti  
STIHL PolyCut 27-3 e STIHL PolyCut 47-3**



Bild: STIHL PolyCut 27-3



Bild: STIHL PolyCut 47-3

Durante controlli di qualità, è stato constatato, che durante il funzionamento di queste testine falcianti, si possono allentare i collegamenti a vite. Di conseguenza, non si può escludere che i pezzi mobili vengono scaraventati via. Attraverso l'allontanamento di questi pezzi sussiste il **rischio di lesioni** per l'utente come anche per terzi.

## **Non utilizzate più queste testine falcianti!**

Per favore ritornateci queste testine falcianti immediatamente naturalmente contro rimborso del prezzo d'acquisto. Ovviamente Vi consiglieremo nella scelta di un sostitutivo prodotto adatto.

Chiediamo la Vostra comprensione per questa misura precauzionale. Assicuratevi di rispettare tassativamente questi ne va della Vostra sicurezza.

Per domande o chiarimenti siamo con piacere a Vostra disposizione.