



Rappel de l'échelle télescopique Alupro 7006920




Photo de gauche :
Échelle télescopique position échelle simple

Photo de droite :
Échelle télescopique position escabeau


Les produits de la société Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG sont connus pour leur haute fonctionnalité et pour la sécurité maximale qu'ils offrent.

Cependant, le problème suivant est apparu au cours des tests internes : dans certaines conditions d'utilisation, l'échelle télescopique ne supporte pas la charge admissible. Cette situation peut représenter un danger considérable pour l'utilisateur de l'échelle.

Les glissières latérales, qui garantissent la fonction télescopique de l'échelle peuvent se plier dans certaines conditions et entraîner la dislocation de l'échelle :



Les glissières latérales embrassent les montants du plan inférieur de l'échelle.



Les glissières latérales se plient sous la charge, l'échelle s'effondre.

Les échelles concernées ne doivent plus être utilisées !

Sont concernées les échelles réf. **7006920**, fabriquées à partir du 04.04.2018.

Vous trouverez cette référence sur l'étiquette apposée sur la partie intérieure du montant.

Les échelles concernées doivent être retournées à la société Hymer-Leichtmetallbau.

En contrepartie, nous vous enverrons soit un avoir de régularisation, ou alors une échelle similaire.

Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou alors contactez-nous directement au numéro : + 49 75 22 700 700 ou alors par e-mail : export.lg@hymer-alu.de.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
D-88239 Wangen im Allgäu
www.hymer-alu.de

