

# Rückruf der Teleskopleiter ALU-PRO 7006920

Wangen, 17.09.2020



Teleskopleiter ALU-PRO 7006920


Abbildung links:  
Teleskopleiter in Anlegeposition

Abbildung rechts:  
Teleskopleiter in Stehleiterposition


Die Produkte der Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG stehen für hohe Funktionalität und maximale Sicherheit.

Dennoch ist im Zuge interner Tests folgende Problematik aufgetreten: Die Teleskopleiter kann unter bestimmten ungünstigen Bedingungen der zulässigen Last nicht standhalten und so zu einer erheblichen Gefährdung des Benutzers führen.

Die Schiebebeschläge, welche für die Teleskopierfunktion benötigt werden, können sich aufbiegen und zum Zusammenbruch der Leiter führen:



Die Schiebebeschläge umgreifen die Holme des unteren Leiterteils.



Die Schiebebeschläge biegen sich bei Belastung auf, die Leiter kollabiert.

## Die Leitern dürfen nicht mehr verwendet werden!

Betroffen sind die seit 04.04.2018 in den Handel gelangten Leitern der Artikelnummer **7006920**.

Diese Artikelnummer finden Sie auf dem **Klebeschild an der Holminnenseite**.

## Die Leiter muss an Hymer-Leichtmetallbau zurückgegeben werden.

Als Ausgleich bieten wir eine Gutschrift oder eine ähnliche Leiter an. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf

- über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben
- oder direkt mit uns unter Telefon: + 49 75 22 700 700
- oder E-Mail: [ac.lg@hymer-alu.de](mailto:ac.lg@hymer-alu.de).

**Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG**  
Käferhofen 10  
D-88239 Wangen im Allgäu  
[www.hymer-alu.de](http://www.hymer-alu.de)

