

Avviso di sicurezza per l'attacco manubrio di woom ORIGINAL

MODELLI INTERESSATI: woom ORIGINAL 2018-2021 con morsetto a un bullone

La vostra woom bike è fatta così?



woom ORIGINAL 1



woom ORIGINAL 1 PLUS / 2 / 3



woom ORIGINAL 4 / 5 / 6

In tal caso, recatevi presso un rivenditore autorizzato woom per far revisionare gratuitamente l'attacco omanubrio del vostro woom ORIGINAL.

Alla luce delle nostre ricerche, l'attacco manubrio che collega il manubrio alla forcella potrebbe allentarsi o disgiungersi, incrementando il possibile rischio di infortuni. La probabilità che ciò accada è maggiore se il bullone del morsetto non viene stretto a sufficienza con una chiave dinamometrica, applicando una coppia di serraggio di 10 Nm, come consigliato.



Identifica la tua woom ORIGINAL e ordina il tuo kit di manutenzione gratuito. La sicurezza di tuo figlio ci sta a cuore!

L'INIZIATIVA SICUREZZA ATTACCO MANUBRIO NON INTERESSA I SEGUENTI ARTICOLI

- Modelli woom ORIGINAL con morsetto a due bulloni (2013-2018)
- Modelli woom ORIGINAL più recenti (da aprile 2021)
- woom NOW
- woom OFF / woom OFF AIR / woom UP



FAQ Sicurezza
attacco manubrio



Visita
woom.com