

Liebe Verbraucherin, lieber Verbraucher,

Versuni ruft die Philips Dampfbügelstationen der Serien PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX zurück.

Grund für diesen Rückruf ist ein festgestellter Fertigungsfehler an der Schweißnaht des Boilers, der den Dampf erzeugt. Durch den damit verbundenen Dampfaustritt kann es zu Verbrennungen oder Stoßverletzungen kommen.

Die betroffenen Produkte haben eine der folgenden Typennummern und Herstellungscodes:

- PSG8030 | 2421/2422/2423
- PSG8040 | 2421/2422/2423
- PSG8050 | 2421/2422/2423
- PSG8130 | 2421/2422/2423
- PSG8140 | 2421/2422/2423
- PSG8160 | 2421/2422/2423
- PSG9030 | 2421/2422/2423
- PSG9040 | 2421/2422/2423
- PSG9050 | 2421/2422/2423
- PSG9055 | 2421/2422/2423
- GC9630 | 2421/2422/2423
- GC9635 | 2421/2422/2423
- GC9642 | 2421/2422/2423
- GC9650 | 2421/2422/2423
- GC9660 | 2421/2422/2423
- GC9675 | 2421/2422/2423
- GC9682 | 2421/2422/2423



Wenn die Typennummer mit einem der oben aufgeführten Herstellungscodes übereinstimmt, ist das Gerät von der Rückrufaktion betroffen. Versuni bittet Sie:

1. Stellen Sie die Nutzung des Produkts sofort ein.
2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
3. Lassen Sie das Produkt abkühlen.
4. Registrieren Sie das Produkt auf <https://www.philips.ch/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series>, um eine kostenlose Reparatur zu erhalten.

Um zu überprüfen, ob Ihr Produkt betroffen ist, besuchen Sie bitte die oben genannte Website oder rufen Sie uns an.

Schweiz: +41 43 547 99 88

Mit freundlichen Grüßen,

Versuni - Autorisierter Markenlizenznehmer für Philips Haushaltsgeräte