

PHILIPS

AVVISO DI SICUREZZA IMPORTANTE


FERRI DA STIRO CON GENERATORE DI VAPORE RPRESSURIZZATO PHILIPS PSG8XXX, PSG90XX, E GC96XX



Versuni sta effettuando un richiamo volontario dei Ferri da stiro con generatore di vapore pressurizzato Serie PSG8XXX, PSG90XX, e GC96XX a causa di un problema di fabbricazione nella saldatura della caldaia che genera il vapore. La fuga di vapore correlata a ciò può causare ustioni o lesioni da impatto.

I prodotti interessati presentano uno dei seguenti numeri di modello e codici seriali e sono relativi alle sole settimane di produzione **21, 22 e 23 del 2024**:

- o PSG8030 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG8040 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG8050 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG8130 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG8140 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG8160 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG9030 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG9040 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG9050 | 2421/ 2422/ 2423
- o PSG9055 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9630 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9635 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9642 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9650 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9660 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9675 | 2421/ 2422/ 2423
- o GC9682 | 2421/ 2422/ 2423



Se il numero di modello corrisponde a uno dei codici seriali elencati sopra, l'apparecchio rientra nell'ambito del richiamo e occorre interromperne immediatamente l'utilizzo.

Per maggiori informazioni sulla procedura di richiamo, visitare <https://www.philips.ch/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series>

Abbiamo deciso di richiamare il prodotto perché la sicurezza dei consumatori è della massima importanza per noi.

Grazie per la collaborazione e ci scusiamo per ogni eventuale disagio.

Versuni – Azienda licenziataria dei piccoli elettrodomestici a marchio Philips