

Cher consommateur,

Versuni rappelle les gammes de centrales vapeur Philips PSG8XXX, PSG90XX et GC96XX.

Ce rappel est dû à un problème de fabrication identifié dans le soudage de la chaudière qui génère la vapeur dans le système de vapeur, ce qui peut entraîner des blessures telles que des brûlures ou des blessures liées à l'impact.

Les produits concernés portent l'un des numéros de produit et numéros de série suivants :

- PSG8030 | 2421/2422/2423
- PSG8040 | 2421/2422/2423
- PSG8050 | 2421/2422/2423
- PSG8130 | 2421/2422/2423
- PSG8140 | 2421/2422/2423
- PSG8160 | 2421/2422/2423
- PSG9030 | 2421/2422/2423
- PSG9040 | 2421/2422/2423
- PSG9050 | 2421/2422/2423
- PSG9055 | 2421/2422/2423
- GC9630 | 2421/2422/2423
- GC9635 | 2421/2422/2423
- GC9642 | 2421/2422/2423
- GC9650 | 2421/2422/2423
- GC9660 | 2421/2422/2423
- GC9675 | 2421/2422/2423
- GC9682 | 2421/2422/2423



Si le numéro de produit correspond à l'un des numéros de série énumérés ci-dessus, l'appareil est concerné par le rappel. Versuni vous demande de

1. De cesser immédiatement d'utiliser le produit
2. Débrancher le produit de la prise de courant
3. Laisser le produit refroidir
4. Enregistrer le produit sur <https://www.philips.ch/fr/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series> pour recevoir une réparation gratuite de leur appareil ou un échange de produit équivalent, ou un remboursement complet.

Pour vérifier si votre produit est concerné, veuillez consulter le site web mentionné ci-dessus ou nous appeler sur le numéro suivant +41 43 547 99 88.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Versuni - Détenteur d'une licence de marque autorisée pour les appareils électroménagers Philips