

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

WorldConnect AG ha constatato che in rarissimi casi (abbiamo ricevuto reclami solamente per lo 0,002% di tutti gli adattatori «Europe to UK» venduti) all'interno di certe serie di produzione facilmente individuabili, gli adattatori da viaggio «SKROSS® Europe to UK» e «SKROSS® Combo World to UK» possono presentare un difetto di produzione. Concretamente è possibile che nell'estrarre l'adattatore uno spinotto di contatto si stacchi e rimanga all'interno della presa di corrente. Questo può rivelarsi un rischio per la sicurezza, dal momento che si può prendere la scossa se lo spinotto di contatto viene estratto dalla presa di corrente a mani nude o senza utilizzare gli attrezzi adeguati. Al momento non ci risulta che qualcuno abbia subito danni. Questo difetto riguarda solo gli adattatori «SKROSS® Europe to UK» con numero d'articolo WorldConnect AG 1.500207 o 1.500207-1, e «SKROSS® Combo World to UK» con numero d'articolo WorldConnect AG 1.500208 risalenti alle settimane di produzione comprese tra la 34 e la 49 del 2013 con i codici di produzione compresi tra il «1334» e il «1349».



La sicurezza dei clienti ha la priorità assoluta per WorldConnect AG. Per questo abbiamo deciso di nostra iniziativa di sostituire gratuitamente ognuno degli adattatori provenienti da queste serie con un articolo nuovo.


Qui di seguito vi mostriamo come si presenta il problema:



Identificazione della serie del prodotto:

I prodotti interessati possono essere identificati grazie al codice di produzione, in questo caso quelli compresi tra il «1334» e il «1349». Gli adattatori di queste partite di prodotti che sono già stati esaminati e non presentano questo tipo di problema, sono stati contrassegnati con la scritta (ok). Per cui non devono essere sostituiti.

Codice di produzione:



Produktionscode:
1344 = Jahr 2013 Woche 44

Sull'adattatore (presa di corrente europea)



Sul lato esterno della confezione

Adattatore esaminato



Il processo di sostituzione:

Nel caso in cui foste in possesso di un adattatore che presenta uno dei codici di produzione menzionati in precedenza e che non sono contrassegnati con la scritta (ok), siete pregati di spedirlo al seguente indirizzo in modo che possa essere sostituito.

WorldConnect AG
Serviceabteilung
Werkstr. 12A
9444 Diepoldsau – Schweiz


Informazioni di sicurezza importanti::



Attenzione

Nel caso in cui lo spinotto di contatto dovesse rimanere all'interno della presa di corrente mentre si estrae l'adattatore, sussiste il pericolo di prendere la scossa toccando lo spinotto di contatto all'interno della presa a mani nude o senza utilizzare gli attrezzi adeguati per estrarlo. In particolare il contatto con le mani umide può rivelarsi mortale!

Disattivate la presa di corrente oppure l'interruttore di sicurezza. Per rimuovere lo spinotto di contatto, utilizzate esclusivamente una pinza isolata!



In caso di domande siete pregati di rivolgervi all'azienda WorldConnect AG via e-mail a info@skross.com o chiamando lo +41 71 737 97 60.

WorldConnect AG, Diepoldsau, Schweiz

24.06.2014