



Gentile clientela,

La ditta Globe Tools Europe GmbH richiama la motosega GREENWORKS 80 V SINGLE.

Difetto/pericolo:

L'interruttore di emergenza potrebbe avere un'avaria in caso di una battuta di arresto. Di conseguenza, il motore potrebbe non fermarsi e la catena continuare a funzionare. Ciò rappresenta un rischio per la sicurezza e potrebbe quindi causare gravi lesioni.

Lotti interessati: GWU0660001-GWW2050500, GWU0700001-GWW2340500, GVV0760344 e GVV0710043

Articolo:

Fornitore

Globe Tools Europe GmbH

Denominazione dell'articolo

Motosega GREENWORKS 80 V SINGLE

SAP

1304038

EAN

6952909002507



Come procedere:

Se siete in possesso di una motosega GREENWORKS 80 V SINGLE, vi invitiamo a restituirla a una filiale JUMBO.

Sarete rimborsati del prezzo d'acquisto.

A nome della ditta Globe Tools Europe GmbH chiediamo scusa per l'inconveniente.



Gentile clientela,

JUMBO richiama il tagliarami con asta telescopica 130-240 cm.

Difetto/pericolo:

Al tagliarami manca un meccanismo di bloccaggio che dovrebbe fissare correttamente la lama. Di conseguenza, persiste un grande rischio che la lama possa staccarsi dal tagliarami durante l'uso e possa cadere sulla persona che lo utilizza. Ciò rappresenta un rischio per la sicurezza e potrebbe causare gravi lesioni.

Lotti interessati: non limitabili. Sono interessati tutti gli articoli venduti dal 2006.

Articolo:

Fornitore

JUMBO

Denominazione dell'articolo

Tagliarami con asta telescopica 130-240 cm

SAP

1157995

EAN

7610663172803

Come procedere:

Se siete in possesso di una tagliarami con asta telescopica 130-240 cm, vi invitiamo a restituirla a una filiale JUMBO.

Sarete rimborsati del prezzo d'acquisto.

Ci scusiamo per l'inconveniente.

