

## **Rappel**

### **Article 82182, E-Trottinette Street**



*Suite à une erreur de software, il est possible que la vitesse ne soit pas réduite lorsque les gaz sont lâché. Il est possible de mettre la trottinette à l'arrêt lorsque l'on utilise les freins.*

*Si vous êtes en possession d'une **E-Trottinette Street**, nous vous prions de la **retourner dans votre magasin LANDI** pour que nous puissions effectuer une mise à jours du software.*