

OPTIMUS

RÜCKRUF

OPTIMUS GEMINI

Katadyn Produkte AG führt einen freiwilligen Rückruf des Optimus Gemini Doppelbrenners (8020872) durch. Eine interne Komponente des Gasdruckreglers kann einen Grat aufweisen, was zu einer Beschädigung und Rissbildung in der Dichtungsmembran führen kann. Die Folge ist ein Gasaustritt an der Rückseite des Druckreglers, der eine Brandgefahr bedeutet.

Verwenden Sie den Optimus Gemini Kocher nicht weiter und retournieren Sie ihn umgehend an den ursprünglichen Verkaufspunkt für eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.



Alle Informationen zum Rückruf finden Sie unter <http://www.katadyngroup.com/ch/de/recall>. Oder scannen Sie diesen QR Code.

