

**Avviso di richiamo volontario: modelli di aspirapolvere senza filo multisuperficie a secco e a umido
BISSELL® 25821, 2582E, 2582N, 25881, 2588N, 3569N, 3570N**

Gentile cliente,

ti contattiamo in merito al tuo aspirapolvere senza filo multisuperficie a secco e a umido con codice del modello: **25821, 2582E, 2582N, 25881, 2588N, 3569N, 3570N**.

BISSELL si impegna nella progettazione di prodotti per la pulizia che siano sicuri e affidabili. Per questo motivo, ti stiamo informando in modo proattivo del richiamo volontario dei modelli dovuto a un potenziale problema di sicurezza riscontrato nella scheda elettronica che gestisce la batteria del prodotto.

Per sapere se il tuo prodotto è tra quelli oggetto del presente richiamo volontario, ti chiediamo di verificare il modello controllando dietro al serbatoio dell'acqua pulita. Il codice del modello si troverà su una grande barra nera presente sull'etichetta del prodotto. Qui sotto puoi vedere un esempio del punto in cui si trova il codice del modello.



Se sei in possesso di uno dei prodotti coinvolti, ti chiediamo di rimuoverlo dalla base di ricarica, di interromperne l'utilizzo e di contattare BISSELL.

Ulteriori informazioni riguardo il presente richiamo e le misure che puoi adottare le trovi qui: recall.bissell.com.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questo richiamo del prodotto.

Grazie,

Il Team BISSELL