

woom ORIGINAL Sicherheits-Warnung



BETRIFFT: woom ORIGINAL bikes der Modelljahre 2018 – 2021, deren Vorbau mit einer Schraube befestigt ist

Sieht dein Fahrrad so aus?



woom ORIGINAL ❶



woom ORIGINAL ❶ PLUS / ❷ / ❸



woom ORIGINAL ❹ / ❺ / ❻

Wenn ja, bitte den Vorbau eures woom ORIGINAL ordnungsgemäß warten! Dein*e woom Händler*in führt den Vorbau-Sicherheits-Service kostenlos für dich durch.

Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich bei diesen Modellen der Vorbau, der den Lenker mit der Gabel verbindet, lockern oder lösen kann, was potenziell zu einem Sturz führen kann. Das Risiko besteht vor allem bei Vorbauschrauben, die nicht mit dem erforderlichen Drehmoment von 10 Nm angezogen wurden.



Hier kannst du feststellen, ob dein Rad betroffen ist und dir den Gutschein für ein woom Vorbau-Wartungs-Set holen. Die Sicherheit deines Kindes ist für uns das Wichtigste!

Not subject to the Stem Maintenance Campaign

- woom ORIGINAL Modelle mit zwei Schrauben am Vorbau
- woom ORIGINAL Modelle, die 2013 bis 2018 im Handel erhältlich waren
- woom ORIGINAL Modelle ab April 2021
- woom NOW / woom OFF / woom OFF AIR / woom UP



Fragen zur Sicherheits-Warnung



Besuche uns auf **woom.com**