


Abbildungen und Legenden zur MM Ersatzpflicht

Beispiel einer Ersatzmassnahme für einen beeinträchtigten Wanderweg



© Schweizer Wanderwege_01



© Schweizer Wanderwege_02

Der Weg auf den Gurten bei Bern war früher ein traditioneller Kiesweg, der auch als Wanderweg diente. Mit der Asphaltierung der Fahrspuren (links) verlor dieser jedoch einen Grossteil seiner Attraktivität. Im Rahmen der Ersatzpflicht für beeinträchtigte Wanderwege wurde die alte Linienführung aufgehoben und ein neuer Wanderweg entlang der Felder angelegt (rechts).

Beispiel eines attraktiven Wanderweges



© Schweizer Wanderwege_03

Wenn für einen beeinträchtigten Wanderweg eine neue Linienführung gesucht werden muss, werden in erster Priorität bestehende Wege genutzt, die bisher noch nicht zum Wanderwegnetz gehörten, wie der abgebildete Feldweg. Falls dies nicht möglich ist, wird ein neuer Wanderweg angelegt. Wanderwege können sehr boden- und landschaftsschonend angelegt werden.

Beispiele für beeinträchtigte Wanderwege



© Schweizer Wanderwege_04



© Schweizer Wanderwege_05



© Schweizer Wanderwege_06