Immagini e legende per il comunicato stampo «Obbligo di sostituzione dei sentieri»

Esempio di un provvedimento di sostituzione per un sentiero deteriorato

Schweizer Wanderwege_01



Schweizer Wanderwege_02

In passato, il sentiero per il Gurten, vicino a Berna, era una tradizionale stradina inghiaiata. L'asfaltatura delle corsie (sinistra) l'ha tuttavia reso decisamente meno interessante. In applicazione dell'obbligo di sostituire sentieri deteriorati, il vecchio tracciato è stato soppresso. Il nuovo sentiero che è stato aperto per rimpiazzarlo si snoda ora lungo i campi (destra).

Esempio di un sentiero interessante e piacevole

Schweizer Wanderwege_03

Quando occorre cercare un nuovo tracciato per un sentiero deteriorato, si vagliano innanzitutto le possibilità offerte da altri tracciati già esistenti che non figurano ancora nella rete di sentieri, come il cammino tra i campi che figura nella foto. Se non esistono altre opzioni, si apre un nuovo sentiero, ed è possibile farlo nel più grande rispetto del suolo e del paesaggio.

Esempi di sentieri deteriorati

Schweizer Wanderwege_04

Schweizer Wanderwege_05

Schweizer Wanderwege_06