



Wichtiger Sicherheitshinweis

**Sicherheitsmassnahme
für Benzin-Motorsensen**

Modell Dolmar MS-27C



Information de sécurité importante

**Mesure de sécurité pour des
débroussailleuses à essence**

modèle Dolmar MS-27C

Grund für die Sicherheitsmassnahme: Aufgrund einer fehlerhaften Gummitülle kann im Einzelfall Kraftstoff austreten.

Das Gerät darf nicht mehr verwendet oder weitergegeben werden. Falls Sie es weitergegeben haben bitte den Nachbesitzer informieren!

Bitte **überprüfen Sie anhand der aufgeführten Seriennummern** ob Ihr Gerät betroffen ist. In welchem Fall, bringen Sie Ihr Gerät zu Ihrem Händler oder rufen Sie uns unter 021 811 56 56, für mehr Informationen, an. Die kostenlose Reparatur wird bei uns in Prévèrenge, so schnell wie möglich, durchgeführt.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit dieser Sicherheitsmassnahme bitten wir um Entschuldigung.

Raison pour la mesure de sécurité: A cause d'un oeillet en caoutchouc défectueux, le carburant peut s'écouler dans des cas particuliers.

L'appareil ne peut plus être utilisé ou transmis à quelqu'un. Si vous l'avez donné à une autre personne veuillez informer le nouveau propriétaire !

Veillez **contrôler** si votre machine est impliquée **avec la liste des numéros de série concernés.** Dans ce cas, veuillez amener votre appareil chez votre revendeur ou appelez-nous au 021 811 56 56 pour plus d'information. La réparation s'effectuera dans les meilleurs délais dans nos locaux à Prévèrenge.

Nous nous excusons pour le désagrément causé par cette mesure de sécurité.

Betroffene Seriennummer / Numéros de série concernés

Von/de

160900001

Bis/à

160900035