



Information zur PRODUKTSICHERHEIT GLASSCHALE zum Babycook NEO

Austauschaktion unter Garantie



Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde

BEABA hat einen Defekt an bestimmten Glasschalen des vor dem 15.12.2018 hergestellten Babycook NEO festgestellt.

Dieser Defekt kann unter bestimmten Umständen dazu führen, dass die Glasschale während des Gebrauchs zerbricht.

Obwohl dieses Problem nicht gefährlich ist, hat sich Beaba dazu entschieden, eine Umrüstaktion unter Garantie für die Glasschalen der betroffenen Serien durchzuführen:

SUISSE	912643 - BABYCOOK NEO NIGHT BLUE SUISSE	von	0BB00AAAC23158	bis	0BB00AAAC23458
SUISSE	912643 - BABYCOOK NEO NIGHT BLUE SUISSE	von	0BB00AAAA69578	bis	0BB00AAAA69649
SUISSE	912643 - BABYCOOK NEO NIGHT BLUE SUISSE	von	0BB00AAAA73145	bis	0BB00AAAA73292
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	von	0BB00AAAC22859	bis	0BB00AAAC22927
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	von	0BB00AAAC23049	bis	0BB00AAAC23157
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	von	0BB00AAAA69650	bis	0BB00AAAA69738
SUISSE	912644 - BABYCOOK NEO GREY/WHITE SUISSE	von	0BB00AAAA74478	bis	0BB00AAAA74623

Wenn Ihr Gerät von dieser Umrüstaktion* betroffen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Mit freundlichen Grüßen
BEABA Qualitätsabteilung

** Diese Umrüstaktion gilt nicht für Versionen USA und China.*